



desde la

comunicado de prensa



www.uptc.edu.co

Tunja, octubre 31 de 2013

COMUNICADO INTERNO

Las Directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se permiten comunicar a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general que en días pasados, como medida de prevención, la escalera y rampa de acceso al edificio Rafael Azula - costado oriental - y el desprendimiento del ladrillo que conforma el enchape del edificio, se tomó la determinación de suspender el acceso por este lugar, procurando la salvaguarda de la comunidad universitaria en general.

La estructura en mención tuvo un asentamiento, producto de factores adyacentes, toda vez que al costado oriental de ésta se viene adelantando la construcción del nuevo edificio de aulas, dicho asentamiento ha venido siendo monitoreado por parte de la interventoría de la obra y un profesional del área física de la Oficina de Planeación de la UPTC, teniendo a la fecha un registro de separación de la estructura.

El registro hecho desde hace seis meses, indica que hay estabilidad en el asentamiento, ya que los testigos colocados en los descansos de entrega al edificio, mantienen una separación constante que no ha crecido en los últimos dos meses. El desprendimiento del enchape en ladrillo a nivel del acceso al tercer piso se dio por cuanto en el momento de construir la cubierta de la escalera, no se tuvo en cuenta la realización de la correspondiente dilatación, causando los desprendimientos de mampostería que se observan, dicha separación es posible por cuanto la escalera y el edificio son obras construidas en épocas diferentes.


Una vez culminadas los trabajos del nuevo edificio de aulas y atendiendo a la situación particular de la estructura de la escalera, se tomarán las medidas pertinentes, para poner en funcionamiento nuevamente la escalera.

Aspectos gráficos de las fallas de la estructura:



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

Resolución 6963 de 2010 del MEN.



desde la

comunicado de prensa



www.uptc.edu.co



Desprendimiento del ladrillo de enchape, sector de los baños.




Desprendimiento causado por adherencia entre el concreto de la cubierta y el ladrillo de enchape.



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

Resolución 6963 de 2010 del MEN.



desde la

comunicado de prensa



www.uptc.edu.co



Testigo en vidrio, colocado para el monitoreo de movimiento.




Aspecto general de la estructura - costado norte-



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

Resolución 6963 de 2010 del MEN.



desde la

comunicado de prensa



www.uptc.edu.co




Aspecto general de la estructura –costado sur-



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

Resolución 6963 de 2010 del MEN.



desde la

comunicado de prensa



www.uptc.edu.co



Aspecto general de la estructura - costado norte-

Síguenos en twitter: @universidaduptc



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

Resolución 6963 de 2010 del MEN.