



Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**LA UNIVERSIDAD
QUE QUEREMOS**

Lecciones Aprendidas por Accidentes Ambientales

Enero a Marzo

2019

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
M U L T I C A M P U S
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

www.uptc.edu.co

Accidente Ambiental

Que paso !

Se evidencio derrame de combustible de un vehículo de un docente desde el ingreso a las instalaciones de la Universidad hasta el lugar donde se estacionó el vehículo, situación que se presentó por ruptura de la manguera



Porqué ?

Por el daño de la manguera se requirió servicio de grúa, mientras tanto se señalizó el área y se verifico que no tuviera escape de gasolina con el switch de encendido del vehículo apagado.



Como evitarlo

Se debe hacer verificación visual y tener al día la revisión técnico-mecánica del vehículo.

En caso de observar fugas en el mismo se debe detener de inmediato el vehículo en un lugar seguro, llamar a su mecánico de confianza.

Si esta situación se presenta dentro de las instalaciones de la Universidad, se debe dar aviso al personal de celaduría con el fin notificar a las brigadas de emergencia las cuales analizaran a situación señalizando el área.