


INFRAESTRUCTURA 2014

Arquitecta
KAROL DE FARIA VERA GUTIÉRREZ
Oficina de interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Vigencia	INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA
2011	6.549
2012	16.186
2013	22.587
2014	11.530
TOTAL CUATRIENIO	56.852

VALORES DADOS EN MILLONES DE PESOS

OBRAS VIGENCIA 2014

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



TUNJA

CONSTRUIR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y LOS MUROS DE CERRAMIENTO

TUNJA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS CONTROLADOS Y LOS MUROS DE CERRAMIENTO

ACCESO LA COLINA



ACCESO AVENIDA NORTE



ACCESO LOS ROSALES



ACCESO RAFAEL AZULA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



TUNJA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

TUNJA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO DE AULAS, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

TUNJA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ARTES, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

TUNJA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ARTES, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.



TUNJA

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA CLÍNICA DE GRANDES ANIMALES Y ZONAS EXTERIORES DE LA CLÍNICA VETERINARIA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

PUENTE TRACTOR



PUENTE ADMINISTRATIVO





PUENTE RAFAEL AZULA



PUENTE VETERINARIA



Fuente: Oficina de Interventoría



TUNJA

ESTUDIO DE SUELOS PARA IMPLEMENTAR GRADERÍAS EN LA CANCHA DE FÚTBOL DOS EL DIAMANTE



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

TUNJA

ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRÁCTICA DE TEJO



Fuente: Oficina de Interventoría

DUITAMA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC SECCIONAL DUITAMA

DUITAMA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC FACULTAD SECCIONAL DUITAMA



Fuente: Oficina de Interventoría


RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014




Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

PLANTA GENERAL MURO DE CERRAMIENTO
Escala: 1:50



ALZADO GENERAL MURO DE CERRAMIENTO
Escala: 1:50

CAMPUS SAN LORENZO







PLANTA GENERAL DEL PERÍMETRO
Escala: 1:500




Fuente: Oficina de Interventoría

DUITAMA

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESQUEMA BÁSICO CAMPUS SAN LORENZO, UPTC
FACULTAD SECCIONAL DUITAMA



Fuente: Oficina de Interventoría



SOGAMOSO

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO

SOGAMOSO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS, UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



RECURSOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Vigencia	INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA
2011	400,66
2012	900,10
2013	1.422,23
2014	1.009,33
TOTAL CUATRIENIO	3.732,33

VALORES DADOS EN MILLONES DE PESOS

OBRAS DE MANTENIMIENTO UPTC -2014

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



TUNJA


MANTENIMIENTO GENERAL DE AUDITORIO Y BAÑOS DEL TORREÓN, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UPTC



Fuente: Oficina de Interventoría


TUNJA

ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN FORMACIÓN POSGRADUADA INTERVENTORÍA Y SIG. EN EL CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC – CENTRAL



TUNJA

MANTENIMIENTO GENERAL DE BAÑOS Y ZONAS ALEDAÑAS, EDIFICIO DE MÚSICA PRIMER PISO, SEDE CENTRAL-TUNJA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LA PLAZA MARÍA CANO, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UPTC, A.H.S.R



Fuente: Oficina de Interventoría

TUNJA

ADECUACIÓN LABORATORIOS DE ENTOMOLOGÍA LS-114, FITOPATOLOGÍA: LN-205-206 Y MICROBIOLOGÍA DE SUELOS: LS-511 DEL CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



TUNJA

ADECUACIÓN ÁREA DE ARCHIVO OFICINA DE PLANEACIÓN QUINTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL TUNJA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS


VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

DUITAMA

ADECUACIONES EN COCINA DEL CENTRO GASTRONÓMICO FACULTAD SECCIONAL DUITAMA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

TUNJA

MANTENIMIENTO DIRECCIÓN ESCUELA MAPOTECA SALONES C 302 C 303 C 304 C 305 Y
CUBÍCULOS DOCENTES ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014

TUNJA

MANTENIMIENTO OFICINAS SALA DE PROFESORES ESCUELA DE FILOSOFÍA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014

TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LABORATORIO DE SUELOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE 101, D 102 PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA AGRONÓMICA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



TUNJA

MEJORAMIENTO OFICINA DIRECCIONES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA EN TRANSPORTES Y VÍAS



Fuente: Oficina de Interventoría



RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



Fuente: Oficina de Interventoría

TUNJA

MANTENIMIENTO GENERAL LABORATORIO DE SUELOS, ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



Fuente: Oficina de Interventoría

TUNJA

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE ALGUNOS ESPACIOS DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA EN SOCIALES



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

TUNJA

MANTENIMIENTO ALA NORORIENTAL EDIFICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



Fuente: Oficina de Interventoría

TUNJA

MANTENIMIENTO DE PISO SALÓN DE LA MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



Fuente: Oficina de Interventoría

TUNJA

MANTENIMIENTO CASA FISCAL UPTC - BARRIO MALDONADO



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



Fuente: Oficina de Interventoría

TUNJA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREA SALÓN DE MAESTRÍA EN PATRIMONIO
ÁREA PARA SALÓN ESPECIALIZACIÓN EN ARCHIVÍSTICA Y OFICINA DE LA MAESTRÍA EN PATRIMONIO




Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014





Fuente: Oficina de Interventoría



Fuente: Oficina de Interventoría






Fuente: Oficina de Interventoría





Fuente: Oficina de Interventoría



Fuente: Oficina de Interventoría



Fuente: Oficina de Interventoría



Fuente: Oficina de Interventoría

CHIQUEQUIRÁ

CAMBIO DE LA CUBIERTA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO REINALDO PEDRAZA



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014

CHIQUEQUIRÁ

MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE Y CANCHA DE FUTBOL



Fuente: Oficina de Interventoría

RENDICIÓN
DE CUENTAS

VIGENCIA 2014