MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA INFORME DE SUPERVISION	

Código: A-AB-P11-F13	Versión: 01	Página 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS:
MANTENIMIENTO DE MURO DE CERRAMIENTO EN PIEDRA MUSEO ARQUEOLOGICO SOGAMOSO
CONTRATISTA:
Ing. NELSON FERNANDO BARRETO
NIT o CC No.:
6775806

FECHA INFORME	
ORDEN DE SERVICIOS No.	159-2015
SUPERVISOR UPTC:	ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ
RESIDENTE DE SUPERVISION	ING. CARLOS CARO
VALOR INICIAL	$ 8.430.619,00
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01 DE ABRIL DE 2015

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		2	MARZO	2015
ACTA DE SUSPENSIÓN	X		17	MARZO	2015
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN N°01		X			
ACTA DE REINICIO N° 01	X		25	MARZO	2015
ACTA DE MODIFICACIÓN (1)	X		9	ABRIL	2015
ACTA DE RECIBO FINAL	X		10	ABRIL	2015
ACTA DE LIQUIDACIÓN	X		17	JUNIO	2015

ADICIÓN EN TIEMPO Y/O VALOR	
PRORROGA:	N/A
FECHA DE LA PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA:	N/A
ADICIÓN EN VALOR:	$ 3.937.500,00
FECHA DE LA ADICIÓN:	09 DE ABRIL DE 2015

DATOS FINANCIEROS	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 8.430.619,00
VALOR ADICION N° 01	$ 3.937.500,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	$ 12.368.119,00
VALOR PAGADO A LA FECHA (SEGÚN SABANA DE OBRA ANEXA)	
SALDO PAGADO ACTA LIQUIDACIÓN	
TOTAL PAGADO	

ESTADO DE GARANTÍAS	
PÓLIZA No.	N/A
CUMPLIMIENTO	N/A
ANTICIPO	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	N/A
CALIDAD	N/A
ESTABILIDAD	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	N/A

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



OBSERVACIONES EN GENERAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PANORÁMICA ACTUAL DE LA OBRA

Elaboró,

ING. CARLOS CARO CORSDERO
Residente de Supervision Orden de Servicio No.1006-2014
ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo.

ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ
Supervisor UPTC
ORIGINAL FIRMADO